

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Baterie jsou citlivými elektronickými součástkami a musíte s nimi zacházet opatrně při manipulaci i při přepravě. Skutečnost, že jsou vyjímatelné, neznámá, že jsou odolné proti otřesům, kapalinám, teplotám apod.

Jakékoliv nesprávné použití znamená automaticky ztrátu záruky a odmítnutí odpovědnosti ze strany společnosti Torrot.

- Baterie uchovávejte při teplotě 15–25 °C.
- Baterii chraňte před nárazy.
- Ukládejte na větraném, chladném a suchém místě.
- Baterie neskladujte poblíž zdrojů tepla (sporáky, trouby atd.)
- Neměňte polaritu (kladný a záporný pól) baterií.
- Baterie neponořujte do žádné kapaliny.
- Zabraňte kontaktu s vodou a dalšími kapalinami.
- Baterii neupravujte, nebudete-li k tomu mít souhlas.
- Baterie neskládejte na sebe.
- Zkontrolujte, že se svorek nedotýkají kovové předměty.
- S bateriemi nemanipulujte s nasazenými prstýnky, hodinkami nebo jinými kovovými předměty.
- Poškozené baterie (např. prasklé baterie, zlomené díly nebo ohnuté, zasunuté nebo odstraněné kontakty) nesmí být nabíjeny ani nadále používány.
- Nekuřte a zabraňte jiskrám nebo otevřenému ohni poblíž baterie nebo nabíječky.
- Baterie nabíjejte pouze originálními nabíječkami výrobce.
- V případě závad se obraťte na zákaznický servis.